

2枚1セット価格となります	厚み (mm) (A)	外径 (mm) (B)	PCD	定価 (税別)	ホール数	センターハブ径 (C)	C face (D)	ボルトホール径 (E)	センターハブ	ハブ高対応値 (mm) (F)	ネジサイズ	取付座/2面幅	付属ボルト長さ (mm)	付属ボルト有無
アウディ フォルクスワーゲン	3	134	100/112	¥6,000	10	φ57.1	3C	φ15	—	—	—	—	—	×
	5	134	100/112	¥10,000	10	φ57.1	3C	φ15	—	—	M14×P1.5	13R/17	32	○
	12	134	100/112	¥15,000	10	φ57.1	3C	φ15	HUB付	13.7mm	M14×P1.5	13R/17	37	○
	15	134	100/112	¥16,000	10	φ57.1	3C	φ15	HUB付	13.7mm	M14×P1.5	13R/17	42	○
	17	134	100/112	¥17,000	10	φ57.1	3C	φ15	HUB付	15.7mm	M14×P1.5	13R/17	44	○
	20	134	100/112	¥18,000	10	φ57.1	3C	φ15	HUB付	15.7mm	M14×P1.5	13R/17	46	○
アウディ	3	149	112	¥6,000	10	φ66.6	3C	φ15	—	—	—	—	—	×
	5	149	112	¥10,000	10	φ66.6	3C	φ15	—	—	M14×P1.5	13R/17	32	○
	12	149	112	¥15,000	10	φ66.6	3C	φ15	HUB付	13.7mm	M14×P1.5	13R/17	37	○
	15	149	112	¥16,000	10	φ66.6	3C	φ15	HUB付	13.7mm	M14×P1.5	13R/17	42	○
	17	149	112	¥17,000	10	φ66.6	3C	φ15	HUB付	15.7mm	M14×P1.5	13R/17	44	○
	20	149	112	¥18,000	10	φ66.6	3C	φ15	HUB付	15.7mm	M14×P1.5	13R/17	46	○
ミニ (F系) BMW	3	149	112	¥6,000	10	φ66.6	3C	φ15	—	—	—	—	—	×
	5	149	112	¥10,000	10	φ66.6	3C	φ15	—	—	M14×P1.25	60° /17	32	○
	12	149	112	¥15,000	10	φ66.6	3C	φ15	HUB付	13.7mm	M14×P1.25	60° /17	38	○
	15	149	112	¥16,000	10	φ66.6	3C	φ15	HUB付	13.7mm	M14×P1.25	60° /17	40	○
	17	149	112	¥17,000	10	φ66.6	3C	φ15	HUB付	15.7mm	M14×P1.25	60° /17	43	○
	20	149	112	¥18,000	10	φ66.6	3C	φ15	HUB付	15.7mm	M14×P1.25	60° /17	45	○
BMW	3	149	120	¥6,000	10	φ72.6	3C	φ15	—	—	—	—	—	×
	5	149	120	¥10,000	10	φ72.6	3C	φ15	—	—	M14XP1.25	60° /17	32	○
	12	149	120	¥15,000	10	φ72.6	3C	φ15	HUB付	13.7mm	M14XP1.25	60° /17	38	○
	15	149	120	¥16,000	10	φ72.6	3C	φ15	HUB付	13.7mm	M14XP1.25	60° /17	40	○
	17	149	120	¥17,000	10	φ72.6	3C	φ15	HUB付	15.7mm	M14XP1.25	60° /17	43	○
	20	149	120	¥18,000	10	φ72.6	3C	φ15	HUB付	15.7mm	M14XP1.25	60° /17	45	○
フィアット	5	134	98	¥10,000	8	φ58.1	3C	φ15	—	—	M12X1.25	60° /17	28	○
	12	134	98	¥15,000	8	φ58.1	3C	φ15	HUB付	13.7mm	M12X1.25	60° /17	35	○
	15	134	98	¥16,000	8	φ58.1	3C	φ15	HUB付	13.7mm	M12X1.25	60° /17	38	○



- BMW車両は、M14×P1.25又はM12×P1.5をご指定ください。
- 付属ボルトは車両取り付けの前に、必ずご確認ください。
- 取り付け前に、スペーサーのPCD、ホール数及び、取り付けハブ及びボルトサイズが適合するかを必ずご確認ください。  
適合が合わない場合、緩みや脱輪の危険がございますので、ご使用にならないで下さい。
- 取り付け、取り扱ひ上の誤りによる事故および破損については、一切保証致しません。

